

附件 3

存在其他环境问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
1	阳泉市汇通恒源耐火材料有限公司王家庄分公司	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	未安装治污设施	两台钢制竖窑均未安装除尘脱硫脱硝设施，深度治理方案在总公司，企业负责人王俊怀介绍，目前处于设备购置安装阶段。
2	阳泉市汇通恒源耐火材料有限公司杜家庄分公司	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	未安装治污设施	1、铁质竖窑未安装废气处理设施；2、深度治理方案要求于 2019 年 9 月 30 日前完成整改，现处于设备购置安装阶段，整改进度滞后。
3	阳泉市汇通恒源耐火材料有限公司西洼分公司	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	未安装治污设施	1、铁质竖窑未安装废气处理设施；2、污染防治深度治理实施方案要求于 2019 年 9 月 30 日前完成深度治理，目前处于设备购置安装阶段，工程进度滞后。
4	阳泉华瑞耐火材料有限公司	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	深化治理方案中要求在 2019 年 9 月底完成在线监控验收和备案工作，目前处于窑体施工安装阶段，工程进度滞后。
5	阳泉祥瑞耐火材料有限公司	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	未安装治污设施	1、未安装治污设施；2、现场检查时，该企业未实施重污染天气应急响应措施。
6	阳泉市后沟耐火材料有限公司	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	治污设施不正常运行	根据其烟气设计方案，脱硝应用次氯酸钠，现场检查发现只有氢氧化钠，未使用次氯酸钠脱硝。
7	阳泉市朝隆泰净水材料有限公司	阳泉市	郊区	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	治污设施不正常运行	现场检查企业正在生产，用布袋除尘器，烧成末端和冷却末端存在烟气无组织排放。

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
8	山西华鑫电器有限公司	阳泉市	郊区	电动机制造	其他环境问题	变压器车间无 VOCs 集中收集处理装置，存在无组织排放现象。
9	阳泉市长青石油压裂支撑剂有限公司	阳泉市	平定县	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	1、4 号炉窑污染处理设施有三通管，存在稀释排放的嫌疑；2、未配备脱硫脱硝设施。
10	山西鑫阳旺机械制造有限公司	阳泉市	平定县	矿山机械制造	其他环境问题	1、未提供工业炉窑排放口 1 年内监测报告；2、该单位未建立工业炉窑运行维护管理台帐。
11	山西平定亮晶晶砂锅有限公司	阳泉市	平定县	日用陶瓷制品制造	未安装治污设施	无污染处理设施，无在线监控设施。
12	孟县欧威耐火材料厂	阳泉市	孟县	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	未安装治污设施	除尘设施已损坏。
13	孟县永盛昌耐火材料加工厂	阳泉市	孟县	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业属长期停产，存在问题：企业长期露天堆放铝矾土等物料，堆场未按要求实施棚化、仓化或苫盖等扬尘治理措施。
14	孟县众企耐火材料有限公司	阳泉市	孟县	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	其他环境问题	企业因地下煤矿层挖空，导致上方生产设备及环保设施严重损坏，濒临坍塌，存在严重安全隐患，建议当地政府采取相应措施。
15	孟县顺昌石灰厂	阳泉市	孟县	石灰和石膏制造	工业粉尘无组织排放	下料工序无废气治理措施，有粉尘污染。