

附件

北京市昌平区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
BJ-201915-001	2019-11-26	北京市	昌平区	马池口镇	北京万龙 精益科技 有限公司	北京市昌平 区马池口镇 白浮村7号	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，主要从事电子产品加工，存在问题：1. 焊锡工艺、回流焊（高温锡焊接，温度高达245℃）工艺正在作业，产生有机气体，安装收集装置，但未安装废气处理设施；2、有项目环评批复文件，未办理环评验收相关手续。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/2/3
BJ-201915-002	2019-11-26	北京市	昌平区	马池口镇	北京灵通 电子有限 公司	北京市昌平 区 X006(满 白路)马池 口镇白浮村 461号	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 焊锡工艺正在作业，产生有机气体，安装有收集装置，但未安装废气处理设施；2. 未办理环评相关手续。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/2/3