

附件

北京市大兴区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
BJ-201915-003	2019-11-24	北京市	大兴区	榆垓镇	北京天辰恒正工贸有限公司(榆垓分公司)	北京市大兴区榆垓镇盛平街8号	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,主要从事钢筋加工,有切割、焊接等工艺,存在问题:1.焊接工艺有三个工作台,但只配备一台烟气收集装置,烟气未得到有效收集;2.检查时焊接工艺正在进行,未开启烟气收集装置。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2020/2/3